



Spécifications :

Frottement uniquement sur PTFE chargé (la moindre charge de PTFE est déterminée suivant les conditions de travail). Faible frottement d'où perte e puissance moindre.

Pression ou contrepression importante jusqu'à 400 bars.

Utilisation :

Vérin, pompe haute pression, moteur hydraulique, pompe alimentaire, compresseur, toute étanchéité en translation...

Ø ext. de l'arbre	ØA	ØB	H
17	17	11,5	5
22	22	16,5	5
24	24	18,5	5
25	25	19,5	5
30	30	23	6,5
32	32	25	6,5
35	35	28	6,5
40	40	33	6,5
42	42	35	6,5
45	45	38	6,5
50	50	40	9
55	55	45	9
60	60	50	9
63	63	53	9
65	65	55	9
68	68	58	9

Ø ext. de l'arbre	ØA	ØB	H
70	70	60	9
75	75	65	9
80	80	70	9
85	85	75	9
90	90	80	9
95	95	85	9
100	100	90	9
105	105	95	9
110	110	100	9
115	115	105	9
120	120	110	9
140	140	126	12
160	160	146	12
180	180	166	12
200	200	186	12